附件2: 阜外华中心血管病医院室外标识标牌维修项目采购需求 维修清单及技术要求

序号	图片	名称	维修内容	单位	数量
1		指引牌	0.6*1.65m,整体拆装除锈喷漆, 文字亚克力全部更换,指示箭头换 新	个	18
2		宣传栏	1.5*1.3m,整体拆装除锈喷漆,内 容重新制作安装	<b>^</b>	20
3	The state of the s	总平面图(大 )	3.6*1.6m,整体拆装除锈喷漆,上面透明膜拆除,文字图片重新设计制作安装	<b>^</b>	2
4		总平面图(小 )	1.3*1.4m,整体拆装除锈喷漆,上 面透明膜拆除,文字图片重新设计 制作安装	<b>^</b>	4

序号	图片	名称	维修内容	单位	数量
5	En Hall	无障碍通道	0.3*1.1m,整体拆装除锈喷漆,文字重新粘贴	<b>^</b>	8
6	2 SING	索引牌(大)	1.8*1.85m,整体拆装除锈喷漆, 文字图片重新设计制作粘贴	<b>↑</b>	2
7	O TO SEART PERSON	职工停车区	0.4*1.45m,整体拆装除锈喷漆, 文字亚克力全部更换,指示箭头换 新	<b>^</b>	10
8	The same of the sa	北广场总平图	3.8*1.66m,整体拆装除锈喷漆, 文字亚克力全部更换,指示箭头换 新,文字图片重新设计制作安装	<b>↑</b>	1

序号	图片	名称	维修内容	单位	数量
9	P	停车场指引牌 (小)	0.5*1.65m,整体拆装除锈喷漆, 文字亚克力全部更换,指示箭头换 新,内部电路检修	个	10
10		停车场指引牌 (大)	0.65*2.45m,整体拆装除锈喷漆, 文字亚克力全部更换,指示箭头换 新,内部电路检修	个	5
11		户外垃圾桶	1.4*1m,整体拆装除锈喷漆,已损 坏的配件重新安装	个	15
12	胸痛中心 CHESTFAIN CENTER	"胸痛中心" 标牌	整体拆装除锈喷漆	<b>^</b>	1

序号	图片	名称	维修内容	单位	数量
13		"郑州急救" 标牌	整体拆装除锈喷漆,文字亚克力全 部更换,内部电路检修	个	2
14	QUIPAILE	"门诊部"发 光字	整体拆装除锈喷漆或覆膜,支撑构 件加固	个	1
15		"急诊" 发光 字	整体拆装除锈喷漆或覆膜,支撑构 件加固	个	1
16		"住院部"发 光字	整体拆装除锈喷漆或覆膜,支撑构 件加固	个	1
合计					101

- 1、单价包含材料、加工、包装、运输、损耗、税金等履行合同所有相关服务所需的全部费用。
- 2、质保期2年;
- 3、维修数量据实结算。
- 4、维修内容中,所有包含医院平面布局的标识标牌需重新设计(设计内容增加第二病房楼), 经甲方确认后重新制作。